

生产建设项目水土保持督查记录表

填写日期: 2025年4月9日

项目名称	河南省桐柏县歌马蛭矿区建筑石料大理岩矿项目		
建设地点	桐柏县淮源镇	项目开工及计划完工时间	2021年5月~2023年12月
建设单位(项目法人)	南阳新山石材有限公司 郑少楠	建设单位组织机构代码	91411330MA9NCCX10P
建设单位法定代表人、电话	郑少楠 13838992258	联系人、电话、电子邮箱、地址	魏鑫 15737769688
建设单位上级主管部门		联系人、电话、电子邮箱、地址	
水土保持方案编制单位	河南德顺水利工程设计有限公司	审批时间及文号	桐水许准[2023]07号 2023年10月11日
水土保持监测单位及委托时间	河南奥博工程技术有限公司	水土保持监理单位、资质及委托时间	郑州谊军工程咨询有限公司
监督检查主持单位	桐柏县水利局	监督检查时间	2025.4.9
水土保持工作情况	一、组织管理	1、是否将水土保持工程纳入招标、合同管理。	<input checked="" type="checkbox"/>
		2、是否制定水土保持管理制度，并对水土保持资料进行建档管理。	<input checked="" type="checkbox"/>
		3、是否落实水土保持主体工程投资及缴纳水土保持补偿费。	<input checked="" type="checkbox"/>
	二、后续设计及变更	4、是否开展了水土保持后续设计。	<input type="checkbox"/>
		5、项目地点、规模是否发生变化；水土保持措施体系及布局是否发生变化；是否在水土保持方案确定弃渣场以外区域弃渣。	<input type="checkbox"/>
		6、是否履行了方案变更审批备案手续。	<input type="checkbox"/>
	三、措施实施	7、是否根据设计和施工进度，及时采取了工程、植物和临时防治措施，有效防治水土流失。	<input checked="" type="checkbox"/>
		8、取、弃土场数量及是否采取综合防治措施。	<input checked="" type="checkbox"/>
		9、是否对地表土进行分层剥离、保护和利用。	<input checked="" type="checkbox"/>

水土保持工作情况	四、监测监理	10、及时开展水土保持监测工作，定期报告	√
		11、开展水土保持监理工作及监理方式	√
	五、监督检查意见落实	12、水行政主管部门监督检查意见得到落实和反馈	√
	六、项目实施	13、主体工程、水土保持工程措施、植物措施实施进度	√
	七、水土流失危害事件	14、发生时间及原因	未
	八、设施验收	15、水土保持分部工程和单位工程完工时，及时开展自查初验，进行质量控制和过程管理	未
		16、主体工程竣工验收前申请水土保持设施行政验收，评估单位及委托时间	未
	存在的主要问题	(从水土保持方案设计、组织管理、措施实施、监测监理、设施验收等方面指出生产建设项目水土保持工作存在的主要问题。) 1. 水土保持措施未落实 2. 未及时开展水土保持监测工作	
整改意见和建议	(针对存在的主要问题提出整改意见和建议。) 应完善水保存资料并建档管理，尽快开展水土保持监测工作。		
检查组长： <u>曲静</u> (签字)		建设单位：  (签字盖章)	