

## 附件 4

## 生产建设项目水土保持督查记录表

填写日期: 2025 年 6 月 24 日

项目名称	华能托克煤炭资源有限公司沙漠化土地光伏电站项目(送出)		
建设地点	内蒙古自治区	项目开工及计划完工时间	2024.12.1—2025.3
建设单位(项目法人)	内蒙古自治区	建设单位组织机构代码	
建设单位法定代表人、电话		联系人、电话、电子邮箱、地址	
建设单位上级主管部门		联系人、电话、电子邮箱、地址	
水土保持方案编制单位	内蒙古现代农牧业水利工程设计有限公司	审批时间及文号	水土保持方案(2025)08号
水土保持监测单位及委托时间		水土保持监理单位、资质及委托时间	
监督检查主持单位	内蒙古自治区水利厅	监督检查时间	2025.6.24
水土保持工作情况	一、组织管理	1、是否将水土保持工程纳入招标、合同管理。	√
		2、是否制定水土保持管理制度，并对水土保持资料进行建档管理。	√
		3、是否落实水土保持主体工程投资及缴纳水土保持补偿费。	√
	二、后续设计及变更	4、是否开展了水土保持后续设计。	√
		5、项目地点、规模是否发生变化；水土保持措施体系及布局是否发生变化；是否在水土保持方案确定弃渣场以外区域弃渣。	×
		6、是否履行了方案变更审批备案手续。	×
	三、措施实施	7、是否根据设计和施工进度，及时采取了工程、植物和临时防治措施，有效防治水土流失。	√
		8、取、弃土场数量及是否采取综合防治措施。	√

水土保持工作情况		9、是否对地表土进行分层剥离、保护和利用。	√
	四、监测监理	10、是否开展水土保持监测工作及定期报告、监测工作开展时间。	√
		11、是否开展水土保持监理工作及监理开始时间。	√
	五、监督检查意见落实	12、水行政主管部门监督检查意见是否得到落实和反馈。	√
	六、项目实施形象进度	13、主体工程、水土保持工程措施、植物措施实施进度。	√
	七、水土流失危害事件及原因	14、建设期间是否发生水土流失危害事件及发生原因。	×
	八、设施验收	15、水土保持分部工程和单位工程完工时，是否开展自查初验，进行质量控制和过程管理。	√
		16、主体工程竣工验收前进行水土保持设施自主验收。	√
存在的主要问题	(从水土保持方案设计、组织管理、措施实施、监测监理、设施验收等方面指出生产建设项目水土保持工作存在的主要问题。)		
整改意见和建议	(针对存在的主要问题提出整改意见和建议。)		
检查组长:	李培	(签字)	
建设单位:	郭村	(签字盖章)	