

生产建设项目水土保持督查记录表

填写日期: 2025 年 6 月 24 日

项目名称	河南南阳市卧龙区石油分公司李源加油站建设项目		
建设地点	月河镇油坊村.	项目开工及计划完工时间	2024.7-2025.6.
建设单位(项目法人)	张鹏来.	建设单位组织机构代码	
建设单位法定代表人、电话		联系人、电话、电子邮箱、地址	
建设单位上级主管部门		联系人、电话、电子邮箱、地址	
水土保持方案编制单位	南阳福佑顺环保科技有限公司	审批时间及文号	水保许准(2024)56号
水土保持监测单位及委托时间		水土保持监理单位、资质及委托时间	
监督检查主持单位	桐柏县水利局	监督检查时间	2025.6.24.
水土保持工作情况	一、组织管理	1、是否将水土保持工程纳入招标、合同管理。	✓
		2、是否制定水土保持管理制度,并对水土保持资料进行建档管理。	✓
		3、是否落实水土保持主体工程投资及缴纳水土保持补偿费。	✓
	二、后续设计及变更	4、是否开展了水土保持后续设计。	✗
		5、项目地点、规模是否发生变化;水土保持措施体系及布局是否发生变化;是否在水土保持方案确定弃渣场以外区域弃渣。	✗
		6、是否履行了方案变更审批备案手续。	✗
	三、措施实施	7、是否根据设计和施工进度,及时采取了工程、植物和临时防治措施,有效防治水土流失。	✓
		8、取、弃土场数量及是否采取综合防治措施。	✓

水土保持 工作情况		9、是否对地表土进行分层剥离、保护和利用。	✓
	四、监测监理	10、是否开展水土保持监测工作及定期报告、监测工作开展时间。	✓
		11、是否开展水土保持监理工作及监理开始时间。	✓
	五、监督检查 意见落实	12、水行政主管部门监督检查意见是否得到落实和反馈。	✓
	六、项目实施 形象进度	13、主体工程、水土保持工程措施、植物措施实施进度。	✓
	七、水土流失 危害事件及原因	14、建设期间是否发生水土流失危害事件及发生原因。	✗
	八、设施验收	15、水土保持分部工程和单位工程完工时，是否开展自查初验，进行质量控制和过程管理。	✗
		16、主体工程竣工验收前进行水土保持设施自主验收。	✗
存在的主要 问题	（从水土保持方案设计、组织管理、措施实施、监测监理、设施验收等方面指出生产建设项目水土保持工作存在的主要问题。） 1. 未开展水土保持设施自主验收。		
整改意见 和建议	（针对存在的主要问题提出整改意见和建议。） 1. 及时开展水土保持设施自主验收工作。		
检查组长:  (签字)		建设单位:  (签字盖章)	